



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
COORDENAÇÃO DE MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA

RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DA UFOPA.

Contrato	05/2022
Período	Janeiro 2025
Empresa	Officer Service EIRELI

O presente relatório descreve as atividades realizadas pela empresa Officer Service EIRELI no período de 01 a 31 /01/2025, referentes a serviços em regime de dedicação exclusiva de mão de obra de manutenção de sistemas de ar condicionado e refrigeração da Universidade Federal do Oeste do Pará.

Relatório de Serviço de Manutenção de Central de ar de Santarém referente mês de Janeiro no período 01/01/25 a 31/01/25

Item	Descrição	Patrimônio	Local
01	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SPLIT DE 18.000 BTUS AGRATO – Manutenção preventiva completa lavagem da condensadora e evaporadora, feito o isolamento das tubulações com napa e esponjoso.	Nº 159555	SALA 103 A BMT 1 CAMPUS TAPAJÓS
02	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SPLIT DE 24.000 BTUS GREE– Central estava pingando água, foi feito a vistoria e a desobstrução do dreno.	Sem Patrimônio	LABORATÓRIO ICTA CAMPUS TAPAJÓS
03	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SPLIT DE 22.000 BTUS ELETROLUX – Central não estava ligando, foi feito a vistoria e reconfigurado o controle, foi feito complemento de gás 410.	Nº141505	SALA 201 B NSA CAMPUS TAPAJÓS
04	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SPLIT DE 18.000 BTUS AGRATO –Manutenção preventiva completa lavagem da condensadora e evaporadora, feito o isolamento das tubulações com napa e esponjoso.	Nº159554	SALA 103 BMT 1 CAMPUS TAPAJÓS
05	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SPLIT DE 24.000 BTUS ARFREE – Central não estava gelando foi feito a manutenção preventiva completa lavagem da condensadora e evaporadora, feito a desobstrução do dreno e o isolamento das tubulações com napa e esponjoso.	Sem Patrimônio	451 BMT 2 CAMPUS TAPAJÓS
06	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SPLIT DE 36.000 BTUS ARFREE – Manutenção preventiva completa lavagem da condensadora e evaporadora, feito o isolamento das tubulações com napa e esponjoso.	Nº142574	431 BMT 2 CAMPUS TAPAJÓS
07	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	Nº131176	LABORATÓRIO HERBÁRIO



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
COORDENAÇÃO DE MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA

	SPLIT DE 12.000 BTUS CONFEE – Vazamento de água da central da evaporadora, foi feito a desobstrução do dreno e feito uma manutenção paliativa.		CAMPUS TAPAJÓS
08	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SPLIT DE 48.000 BTUS ELETROLUX– Central não estava funcionando, foi feito a troca de parte do cabo de comunicação	Sem Patrimônio	SALA 59 NTB CAMPUS TAPAJÓS
09	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA BEBEDOURO IBBL ACESSÍVEL – Bebedouro estava quebrado, foi feito as correções necessárias a troca da mangueira e o dreno.	Sem Patrimônio	SALA 320 C BMT 1 CAMPUS TAPAJÓS
10	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SPLIT DE 24.000 BTUS VG – Manutenção preventiva, foi feito a manutenção preventiva completa lavagem da condensadora e evaporadora, feito a desobstrução do dreno e o isolamento das tubulações com napa e esponjoso.	Nº 127142	SALA 202 BMT 1 CAMPUS TAPAJÓS
11	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SPLIT DE 22.000 BTUS ELETROLUX – Manutenção preventiva, foi feito a manutenção preventiva completa lavagem da condensadora e evaporadora, feito a desobstrução do dreno e o isolamento das tubulações com napa e esponjoso.	Nº 141584	SALA 101 BMT 1 CAMPUS TAPAJÓS
12	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SPLIT DE 36.000 BTUS GREE – Manutenção preventiva, foi feito a manutenção preventiva completa lavagem da condensadora e evaporadora, feito a desobstrução do dreno e o isolamento das tubulações com napa e esponjoso.	Sem Patrimônio	SALA 19 BMT 1 CAMPUS TAPAJÓS
13	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SPLIT DE 18.000 BTUS MAÍDEA – Vazamento de água, foi feito a desobstrução do dreno e foi feito a manutenção paliativa na condensadora.	Nº 131216	LABORATÓRIO LEDEVO CAMPUS RONDON
14	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SPLIT DE 12.000 BTUS ELGIN– Vazamento de água da central da evaporadora, foi feito a desobstrução do dreno e feito uma manutenção paliativa.	Sem Patrimônio	BIBLIOTECA CAMPUS RONDON
15	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SPLIT DE 12.000 BTUS MAÍDEA – Central com muita sujeira, foi feito a manutenção preventiva completa lavagem da condensadora e evaporadora, feito a desobstrução do dreno e o isolamento das tubulações com napa e esponjoso.	Nº 131864	SALA 216 BMT 1 CAMPUS TAPAJÓS
16	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SPLIT DE 12.000 BTUS CONFEE–Manutenção preventiva, foi feito a manutenção preventiva completa lavagem da condensadora e evaporadora, feito a desobstrução do dreno e o isolamento das tubulações com napa e esponjoso.	Nº 156741	SALA 443 BMT 2 CAMPUS TAPAJÓS



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
COORDENAÇÃO DE MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA

17	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SPLIT DE 18.000 BTUS ARFREE–Manutenção preventiva, foi feito a manutenção preventiva completa lavagem da condensadora e evaporadora, feito a desobstrução do dreno e o isolamento das tubulações com napa e esponjoso.	Nº156712	SALA 443 BMT 2 CAMPUS TAPAJÓS
18	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SPLIT DE 12.000 BTUS MÍDEA – Manutenção preventiva completa lavagem da condensadora e evaporadora, feito o isolamento das tubulações com napa e esponjoso.	Nº141786	SALA 443 BMT 2 CAMPUS TAPAJÓS
19	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SPLIT DE 18.000 BTUS ARFREE– Central pingando, foi feito a verificação e seu dreno estava entupido feito a desobstrução do dreno e reajuste.	Nº156712	SALA 443 BMT 2 CAMPUS TAPAJÓS
20	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA BEBEDOURO – Vazamento de água, foi feito a desobstrução do dreno.	Sem Patrimônio	NSA CAMPUS TAPAJÓS
21	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA BEBEDOURO FRISBEL – Vazamento de água, foi feito a desobstrução do dreno.	Nº131282	RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO CAMPUS TAPAJÓS
22	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA BEBEDOURO METAL IZOCHA – Vazamento de água, foi feito a desobstrução do dreno.	Nº 148059	RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO CAMPUS TAPAJÓS
23	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA BEBEDOURO FRISBEL – Vazamento de água, foi feito a desobstrução do dreno.	Nº 131279	RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO CAMPUS TAPAJÓS
24	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA BEBEDOURO METAL ROCHA – Vazamento de água, foi feito a desobstrução do dreno.	Nº 142061	RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO CAMPUS TAPAJÓS
25	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA BEBEDOURO IBBL – Parou de funcionar, foi feito a troca do protetor térmico do compressor.	Nº 126910	RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO CAMPUS TAPAJÓS
26	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SPLIT DE 12.000 BTUS – Central não estava gelando, foi feito testes e foi detectado que a central estava com pouco gás, foi feito o complemento de gás e a central voltou a funcionar normalmente.	Sem Patrimônio	DIRETORIA DE SISTEMAS CTIC CAMPUS TAPAJÓS
27	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA BEBEDOURO METAL ROCHA – Bebedouro não estava funcionando, foi feito a verificação e foi detectado que o termostato estava queimado, foi feito a troca e o bebedouro voltou a funcionar.	Nº142059	RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO CAMPUS TAPAJÓS
28	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SPLIT DE 36.000 BTUS ELGIN – Central com muita sujeira, foi feito a manutenção preventiva completa lavagem da	Nº 142572	SALA 227 BMT 1 CAMPUS TAPAJÓS



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
COORDENAÇÃO DE MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA

	condensadora e evaporadora, feito a desobstrução do dreno e o isolamento das tubulações com napa e esponjoso.		
29	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SPLIT DE 18.000 BTUS MÍDEA– Central com muita sujeira, foi feito a manutenção preventiva completa lavagem da condensadora e evaporadora, feito a desobstrução do dreno e o isolamento das tubulações com napa e esponjoso.	Nº 131218	SALA 226 BMT 1 CAMPUS TAPAJÓS
30	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SPLIT DE 18.000 BTUS MÍDEA– Central com muita sujeira, foi feito a manutenção preventiva completa lavagem da condensadora e evaporadora, feito a desobstrução do dreno e o isolamento das tubulações com napa e esponjoso.	Sem Patrimônio	SALA 222 BMT 1 CAMPUS TAPAJÓS
31	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SPLIT DE 24.000 BTUS MÍDEA – Central com vazamento de água, foi feito a limpeza da central, desobstrução do dreno, foi usado napa, esponjante e fita isolante.	Nº131221	SALA 219 BMT1 CAMPUS TAPAJÓS
32	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SPLIT DE 24.000 BTUS VG – Central com muita sujeira, foi feito a manutenção preventiva completa lavagem da condensadora e evaporadora, feito a desobstrução do dreno e o isolamento das tubulações com napa e esponjoso.	Nº 128171	SALA 219 BMT 1 CAMPUS TAPAJÓS
33	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SPLIT DE 24.000 BTUS ELGIN–Manutenção preventiva, foi feito a manutenção preventiva completa lavagem da condensadora e evaporadora, feito a desobstrução do dreno e o isolamento das tubulações com napa e esponjoso.	Nº127083	SALA 125 BMT 1 CAMPUS TAPAJÓS
34	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SPLIT DE 36.000 BTUS CARRIER – Vazamento de água, foi feito o isolamento das tubulações feito a manutenção paliativa na condensadora, feito o teste de vazamento e complemento de gás R 410.	Sem Patrimônio	SALA 127 BMT 1 CAMPUS TAPAJÓS
35	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SPLIT DE 48.000 BTUS ELGIN – Manutenção Preventiva, foi feito a manutenção preventiva completa lavagem da condensadora e evaporadora, feito vácuo, teste de estanquidade e vazamento, troca do capacitor da condensadora feito o isolamento das tubulações com napa e esponjoso.	Nº127117	SALA 223 BMT 1 CAMPUS TAPAJÓS
36	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA BEBEDOURO ACESSÍVEL – Foi feito a troca da bombinha e do filtro do bebedouro.	Nº128321	NSA CAMPUS TAPAJÓS
37	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA SPLIT 24.000 BTUS ARFREE– Central com barulho na evaporadora foi feito a correção da turbina e motor ventilador que estava colocado incorreto, sendo corrigido e voltou a funcionar.	Nº156120	SALA 451 A BMT 2 CAMPUS TAPAJÓS



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
COORDENAÇÃO DE MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA

38	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA SPLIT 24.000 BTUS ARFREE– Central com direcionador não estava funcionando, direcionador estava travado, sendo feito o destravamento, e a central voltou a funcionar.	Nº156137	SALA 451 A CAMPUS TAPAJÓS
39	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA SPLIT 12.000 BTUS MÍDEA– Central estava desligada e sem gás, foi feita uma solda no tubo de descarga do compressor, foi feita recarga de gás R410.	Nº131855	LITOTECA CAMPUS TAPAJÓS
40	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SPLIT DE 18.000 BTUS MÍDEA – Vazamento de água, foi feita a limpeza paliativa e desobstrução do dreno.	Sem Patrimônio	SALA 23 NTB CAMPUS TAPAJÓS
41	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SPLIT DE 18.000 BTUS GREE– Central com vazamento de água, foi feita a vistoria e a limpeza do sistema, foi trocado o óleo do compressor do flanges, foi feita a recarga de gás R22 1,450 kg.	Sem Patrimônio	SALA 12 IBEF CAMPUS TAPAJÓS
42	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EXAUSTORES DA COZINHA, foi feita a troca das botoeiras dos exaustores de comando.	Sem Patrimônio	RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO CAMPUS TAPAJÓS
43	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SPLIT DE 36.000 BTUS CARRIER – Central não estava gelando, foi feito testes e foi detectado que a central estava com pouco gás, foi feito o complemento de gás R410 e a central voltou a funcionar normalmente.	Sem Patrimônio	SALA DE REUNIÃO CAMPUS RONDON
44	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SPLIT DE 24.000 BTUS ARFREE– Central com muita sujeira, foi feita a manutenção preventiva completa lavagem da condensadora e evaporadora, feito a desobstrução do dreno e o isolamento das tubulações com napa e esponjoso.	Nº 156128	SALA 232 BMT 2 CAMPUS TAPAJÓS
45	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SPLIT DE 24.000 BTUS ARFREE – Central estava com muita sujeira, foi feita a manutenção preventiva, feito vaco, teste de estanquidade e vazamento, feito o isolamento das tubulações.	Nº156119	SALA 232 BMT 2 CAMPUS TAPAJÓS
46	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SPLIT DE 18.000 BTUS ARFREE– Central com muita sujeira, foi feita a manutenção preventiva completa lavagem da condensadora e evaporadora, feito a desobstrução do dreno e o isolamento das tubulações com napa e esponjoso.	Nº 154565	SALA 228 BMT 1 CAMPUS TAPAJÓS
47	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SPLIT 48.000 BTUS MÍDEA – Central estava apresentando um barulho, foi detectado que o ventilador apresentava problema, foi feita a troca completa de um motor do ventilador	Sem Patrimônio	SALA 110 BSE CAMPUS TAPAJÓS



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
COORDENAÇÃO DE MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA

	da central.		
48	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SPLIT 12.000 BTUS AGRATO – Instalação, foi feito a instalação de uma central de ar, foi utilizado tubo 3/8 e 1/4, esponjoso do 3/8 e 1/4 40 m de fio, cabo 1/2 4 vias, drenagem 4 calhas 2 tubos de PVC de 1/2 3 esponjoso 1 suporte.	Nº261041	SALA 443BMT 2 CAMPUS TAPAJÓS
49	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SPLIT 18.000 BTUS CARRIER – Central não estava gelando, foi feito a manutenção preventiva feito vaco, feito teste de estanquidade, vazamento, feito o isolamento das tubulações, colocado gás R410, 400 g.	Nº141813	SALA 440 C BMT 2 CAMPUS TAPAJÓS
50	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SPLIT 24.000 BTUS GREE – Central com muita sujeira, foi feito a manutenção preventiva completa lavagem da condensadora e evaporadora, feito a desobstrução do dreno e o isolamento das tubulações com napa e esponjoso.	Sem Patrimônio	SINFRA CAMPUS TAPAJÓS
51	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SPLIT 24.000 BTUS GREE – Manutenção preventiva, completa lavagem da condensadora e evaporadora, feito a desobstrução do dreno e o isolamento das tubulações com napa e esponjoso, feito teste para resolver o barulho.	Sem Patrimônio	SINFRA CAMPUS TAPAJÓS
52	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SPLIT 18.000 BTUS ARFREE – Muita sujeira, foi feito a manutenção preventiva ,feito vaco, feito teste estanquidade e vazamento das tubulações, feito recarga de gás R410 200 g.	Nº156535	SALA 230 BMT 2 CAMPUS TAPAJÓS
53	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SPLIT 12.000 BTUS COMFEE– Manutenção preventiva, completa lavagem da condensadora e evaporadora, feito a desobstrução do dreno e o isolamento das tubulações com napa e esponjoso, feito teste para resolver o barulho.	Sem Patrimônio	SALA 1 Á 7 IBEF CAMPUS TAPAJÓS
54	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SPLIT 24.000 BTUS GREE – Manutenção Preventiva, completa lavagem da condensadora e evaporadora, feito vácuo, teste de estanquidade e vazamento, troca do capacitor da condensadora feito o isolamento das tubulações com napa e esponjoso.	Nº94350	SINFRA CAMPUS TAPAJÓS
55	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA BEBEDOURO INDUSTRIAL – Vazamento de água, foi feito a restauração da tubulação de água, foi usado 1 magote e 2 corretor de 1/2.	Nº126327	NSA BLOCO A 1º PISO CAMPUS TAPAJÓS



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
COORDENAÇÃO DE MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA

56	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA BEBEDOURO ACESSÍVEL – Bebedouro estava pingando água, foi feito a manutenção e a troca da mangueira do bebedouro.	Nº 128320	NSA BLOCO B 2º PISO CAMPUS TAPAJÓS
57	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA BEBEDOURO ACESSÍVEL – Bebedouro estava pingando água, foi feito a manutenção e a troca da mangueira do bebedouro.	Sem patrimônio	NSA BLOCO B 2º PISO CAMPUS TAPAJÓS
58	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SPLIT 24.000 BTUS ARFREE –Central estava pingando, foi feito a manutenção paliativa e a desobstrução do dreno.	Sem patrimônio	SALA 119 BMT 1 CAMPUS TAPAJÓS
59	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SPLIT 12.000 BTUS GREE – Manutenção Preventiva, completa lavagem da condensadora e evaporadora, feito vácuo, teste de estanquidade e vazamento, troca do capacitor da condensadora feito o isolamento das tubulações com napa e esponjoso. Feito recarga de gás R22 1.020G.	Sem patrimônio	SALA DE DIREÇÃO DE SISTEMAS CTIC CAMPUS TAPAJÓS
60	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SPLIT 12.000 BTUS AGRATO –Central derramando água, foi feito a desobstrução do dreno.	Nº161036	SALA DE MONITORAMENTO CAMPUS TAPAJÓS
61	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SPLIT 24.000 BTUS SPRINGER– Manutenção Preventiva, completa lavagem da condensadora e evaporadora, feito vácuo, teste de estanquidade e vazamento, troca do capacitor da condensadora feito o isolamento das tubulações com napa e esponjoso.	Sem patrimônio	SALA 119 BMT 1 CAMPUS TAPAJÓS
62	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA BEBEDOURO ACESSÍVEL – Bebedouro estava pingando água, foi feito a manutenção, foi feito a desobstrução do dreno.	Sem Patrimônio	NSA BLOCO C CAMPUS TAPAJÓS
63	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA BEBEDOURO ACESSÍVEL – Bebedouro estava pingando água, foi feito a manutenção, foi feito a desobstrução do dreno.	Sem Patrimônio	NSA BLOCO C CAMPUS TAPAJÓS
64	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA BEBEDOURO ACESSÍVEL – Bebedouro estava fazendo barulho, foi feito a manutenção e a desobstrução do dreno.	Sem Patrimônio	NSA BLOCO C CAMPUS TAPAJÓS
65	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SPLIT 24.000 BTUS VG – Central com vazamento de água foi feito a vistoria e a desobstrução do dreno .	Nº 127140	SALA 201 BMT CAMPUS TAPAJÓS



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
COORDENAÇÃO DE MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA

66	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SPLIT 24.000 BTUS GREE – Foi feito a manutenção preventiva completa foi feito recolhimento do gás foi feito a retirada da central limpeza da condensadora e evaporadora feito o processo de vácuo e carga de gás finalizando a devolução da central e acabamento com napa e esponjoso.	Sem Patrimônio	SALA CTC ADMINISTRATIVO BIBLIOTECA CAMPUS TAPAJÓS
67	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SPLIT 12.000 BTUS ELETROLUX – Central com vazamento de água foi feito a vistoria e a desobstrução do dreno e manutenção paliativa.	Nº 119257	SALA 06 BLOCO 04 IBEF CAMPUS TAPAJÓS
68	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SPLIT 24.000 BTUS CARRIER - Central com vazamento de água foi feito a vistoria e a desobstrução do dreno e manutenção paliativa.	Nº 157047	SALA 419 BMT CAMPUS TAPAJÓS
69	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SPLIT 36.000 BTUS ARFREE – Central não estava resfriando foi feito a manutenção preventiva completa foi feito recolhimento do gás foi feito a retirada da central limpeza da condensadora e evaporadora feito o processo de vácuo e carga de gás finalizando a devolução da central e acabamento com napa e esponjoso.	Sem Patrimônio	SALA 429 BMT CAMPUS TAPAJÓS
70	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SPLIT 36.000 BTUS – Central com barulho na evaporadora foi feito um reajuste na fixação da evaporadora.	Nº 132280	SALA 414 BMT CAMPUS TAPAJÓS
71	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SPLIT 30.000 BTUS PISO TETO – Central com vazamento de água foi feito a desobstrução do dreno limpeza da bacia e manutenção paliativa.	Nº 157055	LABORATÓRIO DA MADEIRA SALA 05 CAMPUS TAPAJÓS
72	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SPLIT 30.000 BTUS PISO TETO – Central com vazamento de água foi feito a desobstrução do dreno limpeza da bacia e manutenção paliativa.	Nº 157048	LABORATÓRIO DA MADEIRA SALA 05 CAMPUS TAPAJÓS
73	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SPLIT 18.000 BTUS GREE – Central liga mais não gela foi feito a verificação e detectado falta de gás foi feito o complemento do gás R410	Sem Patrimônio	SALA 09 DO BLOCO 04 IBEF CAMPUS TAPAJÓS
74	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SPLIT 60.000 BTUS MIDEA – Central não estava resfriando foi feito a verificação e o compressor estava parado com seus terminais danificados foi feito a troca dos terminais do compressor e o mesmo voltou a funcionar.	Sem Patrimônio	SALA 206 LARANJÃO CAMPUS TAPAJÓS



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
COORDENAÇÃO DE MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA

75	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SPLIT 9.000 BTUS AGRATTO – Central não estava resfriando foi feito a manutenção preventiva completa foi feito recolhimento do gás foi feito a retirada da central limpeza da condensadora e evaporadora feito o processo de vácuo e carga de gás finalizando a devolução da central e acabamento com napa e esponjoso.	Nº 151037	SALA 149 BMT CAMPUS TAPAJÓS
76	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SPLIT 12.000 BTUS ELETROLUX – Central não estava resfriando foi feito a manutenção preventiva completa foi feito recolhimento do gás foi feito a retirada da central limpeza da condensadora e evaporadora feito o processo de vácuo e carga de gás R410 troca da tubulação de cobre devido esta encanelada foi usado 2 metros de tubo de ¼ e 3/8 finalizando o acabamento com napa e esponjoso.	Nº 117707	SALA 151 DIRETORIA DE AÇÕES AFIRMATIVAS BMT CAMPUS TAPAJÓS
77	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SPLIT 18.000 BTUS AGRATTO – Central não estava resfriando foi feito a manutenção preventiva completa foi feito recolhimento do gás foi feito a retirada da central limpeza da condensadora e evaporadora feito o processo de vácuo e carga de gás finalizando a devolução da central e acabamento com napa e esponjoso.	Nº 161051	SALA 151 SECRETARIA EXECUTIVA BMT CAMPUS TAPAJÓS
78	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SPLIT 9.000 BTUS COMFEE – Central não estava resfriando foi feito a manutenção preventiva completa foi feito recolhimento do gás foi feito a retirada da central limpeza da condensadora e evaporadora feito o processo de vácuo e carga de gás finalizando a devolução da central e acabamento com napa e esponjoso.	Nº 156728	SALA 151 DIRETORIA DAS AÇÕES AFIRMATIVAS CAMPUS TAPAJÓS
79	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SPLIT 9.000 BTUS COMFEE – Central não estava resfriando foi feito a manutenção preventiva completa foi feito recolhimento do gás foi feito a retirada da central limpeza da condensadora e evaporadora feito o processo de vácuo e carga de gás finalizando a devolução da central e acabamento com napa e esponjoso.	Nº 156730	SALA 151 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL BMT CAMPUS TAPAJÓS
80	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SPLIT 12.000 BTUS AGRATTO – Central não estava resfriando foi feito a manutenção preventiva completa foi feito recolhimento do gás foi feito a retirada da central limpeza da condensadora e evaporadora feito o processo de vácuo e carga de gás finalizando a devolução da central e acabamento com napa e esponjoso.	Nº 161039	SALA 151 DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL CAMPUS TAPAJÓS
81	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SPLIT 18.000 BTUS ARFREE – Central muito suja foi feito a manutenção preventiva completa foi feito recolhimento do gás foi feito a retirada da central limpeza da condensadora e evaporadora feito o processo de vácuo finalizando a devolução da central e acabamento com napa e esponjoso.	Nº 156544	SALA 235D BMT CAMPUS TAPAJÓS



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
COORDENAÇÃO DE MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA

82	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SPLIT DE 12.000 BTUS COMFEE - Central muito suja foi feito a manutenção preventiva completa foi feito recolhimento do gás foi feito a retirada da central limpeza da condensadora e evaporadora feito o processo de vácuo e carga de gás 400 g R410 finalizando a devolução da central e acabamento com napa e esponjoso.	Nº 131203	SALA 235B BMT CAMPUS TAPAJÓS
83	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SPLIT DE 12.000 BTUS ARFREE – Central muito suja foi feito a manutenção preventiva completa foi feito recolhimento do gás foi feito a retirada da central limpeza da condensadora e evaporadora feito o processo de vácuo finalizando a devolução da central e acabamento com napa e esponjoso.	Nº156542	SALA 235B BMT CAMPUS TAPAJÓS
84	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SPLIT DE 12.000 BTUS MIDEA – Central muito suja foi feito a manutenção preventiva completa foi feito recolhimento do gás foi feito a retirada da central limpeza da condensadora e evaporadora feito o processo de vácuo finalizando a devolução da central e acabamento com napa e esponjoso.	Nº141787	SALA 235B BMT CAMPUS TAPAJÓS
85	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SPLIT DE 24.000 BTUS ESPRINGER – Central de ar exalando mal cheiro foi feito a manutenção preventiva completa foi feito recolhimento do gás foi feito a retirada da central limpeza da condensadora e evaporadora fechado um buraco que estava na parede por onde saiam as baratasfinalizando a devolução da central e acabamento com napa e esponjoso.	Nº131204	SALA 416 BMT CAMPUS TAPAJÓS
86	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA BEBEDOURO INDUSTRIAL 150 LITROS – Bebedouro não estava saindo água foi feito a verificação o mesmo estava congelado foi feito o desligamento para poder descongelar em seguida feito a manutenção preventiva lavagem da área interna e externa troca do filtro e troca de 03 torneiras .	Sem Patrimônio	SALA 229 BMT CAMPUS TAPAJÓS
87	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM BEBEDOURO INDUSTRIAL 250 LITROS – Bebedouro com vazamento de água foi feito a verificação e detectado que suas torneiras estavam quebradas foi feito a troca de 03 torneiras.	Sem Patrimônio	BEBEDOURO PATIFÃO CAMPUS RONDON
88	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SPLIT DE 18.000 BTUS – Central com vazamento de água foi feito a verificação e detectado que o vazamento vinha da isolamento térmica da central que estava toda rompida foi feito a troca de toda a isolamento da tubulação.	Sem Patrimônio	SALA 119 BMT
89	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SPLIT DE 24.000 BTUS VG – Central muito suja foi feito a manutenção preventiva completa foi feito recolhimento do gás foi feito a retirada da central limpeza da condensadora e evaporadora feito o processo de vácuo finalizando a devolução da central e acabamento com napa e esponjoso.	Nº 127103	SALA 309 BMT CAMPUS TAPAJÓS



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
COORDENAÇÃO DE MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA

90	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SPLIT DE 9.000 BTUS MIDEA – Central muito suja foi feito a manutenção preventiva completa foi feito recolhimento do gás foi feito a retirada da central limpeza da condensadora e evaporadora feito o processo de vácuo finalizando a devolução da central e acabamento com napa e esponjoso.	Nº 141795	SALA 309 BMT CAMPUS TAPAJÓS
91	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SPLIT DE 9.000 BTUS MIDEA – Central muito suja foi feito a manutenção preventiva completa foi feito recolhimento do gás foi feito a retirada da central limpeza da condensadora e evaporadora feito o processo de vácuo finalizando a devolução da central e acabamento com napa e esponjoso.	Nº 141796	SALA 309 BMT CAMPUS TAPAJÓS
92	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SPLIT DE 24.000 BTUS ARFREE - Central muito suja foi feito a manutenção preventiva completa foi feito recolhimento do gás foi feito a retirada da central limpeza da condensadora e evaporadora feito o processo de vácuo finalizando a devolução da central e acabamento com napa e esponjoso.	Sem Patrimônio	SALA 248 BMT CAMPUS TAPAJÓS
93	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SPLIT DE 24.000 BTUS SPRINGER - Central muito suja foi feito a manutenção preventiva completa foi feito recolhimento do gás foi feito a retirada da central limpeza da condensadora e evaporadora feito o processo de vácuo finalizando a devolução da central e acabamento com napa e esponjoso.	Nº 131172	LABORATÓRIO DE ARQUEOLOGIA CAMPUS TAPAJÓS
94	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SPLIT DE 24.000 BTUS CONSUL - Central muito suja foi feito a manutenção preventiva completa foi feito recolhimento do gás foi feito a retirada da central limpeza da condensadora e evaporadora feito o processo de vácuo finalizando a devolução da central e acabamento com napa e esponjoso.	Sem Patrimônio	LABORATÓRIO DE ARQUEOLOGIA CAMPUS TAPAJÓS
95	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SPLIT DE 24.000 BTUS ELETROLUX - Central muito suja foi feito a manutenção preventiva completa foi feito recolhimento do gás foi feito a retirada da central limpeza da condensadora e evaporadora feito o processo de vácuo finalizando a devolução da central e acabamento com napa e esponjoso.	Nº 44100250	LABORATÓRIO DE ARQUEOLOGIA CAMPUS TAPAJÓS
96	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SPLIT DE 30.000 BTUS ARFREE – Foi feito a manutenção preventiva completa feito a correção no posicionamento da evaporadora que estava encostando no forro feito a correção do dreno, flanges finalizando acabamento com napa, esponjoso e gesso.	Nº 156555	SALA 203C NSA CAMPUS TAPAJÓS
97	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SPLIT DE 24.000 BTUS ARFREE – Foi feito a manutenção preventiva completa feito a correção no posicionamento da evaporadora que estava encostando no forro feito a correção do dreno, flanges finalizando acabamento com napa, esponjoso e gesso.	Nº 156122	SALA 201C NSA CAMPUS TAPAJÓS



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
COORDENAÇÃO DE MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA

98	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SPLIT DE 24.000 BTUS ARFREE – Foi feito a manutenção preventiva completa feito a correção no posicionamento da evaporadora na altura do forro feito a correção do dreno, flanges finalizando acabamento com napa, esponjoso e gesso.	Sem Patrimônio	SALA 201C NSA CAMPUS TAPAJÓS
99	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SPLIT DE 53.000 BTUS FUJITSU – Central com vazamento de água foi feito a verificação e constatado que o tubo estava solto feito a correção e voltou ao normal.	Sem Patrimônio	SALA 03 PROFESSORES CAMPUS RONDON
100	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SPLIT DE 30.000 BTUS MIDEA – Central liga mais não gela foi feito a verificação e constatado que o capacitor estava queimado foi feito a troca.	Nº 131285	SALA 412 D CAMPUS RONDON

Relatório de Serviço de Manutenção de Central de ar Campus de Monte Alegre referente mês de Janeiro no período 01/01/25 a 31/01/25

01	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO – Foi finalizado o serviço de instalação dos bloquetes na calçada de acesso para a academia e para o parquinho, foi feito o carregamento dos bloquetes na caminhonete do campus com a ajuda de um do professor Jonas Mota que si propôs a ajudar, após colocados na caminhonete e posicionado no local onde seriam instalados foram alocados de modo a ficarem amarrados e foi feita a colocação de terra para fechar as juntas de dilatação dos mesmos e feito uma compactação para manter bem presos.	Sem Patrimônio	ACADEMIA CAMPUS DE MONTE ALEGRE
02	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA – Foi realizado uma manutenção corretiva no corredor superior do 2º andar do prédio e no corredor lateral a área de convivência, com a substituição de 4 lâmpadas que estavam queimadas.	Sem Patrimônio	CORREDOR DO 2º PISO CAMPUS DE MONTE ALEGRE
03	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PINTURA – Foi realizado um serviço em conjunto com funcionário da Nacional uma pintura de estruturas de madeiras que foram feitas ao redor das árvores do prédio.	Sem Patrimônio	ÁREA EXTERNA CAMPUS DE MONTE ALEGRE
04	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA SPLIT DE 36.000 BTUS VG – A central estava desarmando o disjuntor de proteção, após desmontagem foi constatado que o capacitor do motor ventilador da condensadora estava danificado foi feita a substituição do mesmo e feito o funcionamento da máquina para aferições de amperagem e voltagem para constatar o perfeito funcionamento da máquina.	Nº 128896	SALA DOS PROFESSORES CAMPUS DE MONTE ALEGRE
05	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA SPLIT DE 12.000 BTUS ELGIN INVERTER – Foi realizado uma manutenção paliativa das centrais dessas salas com limpeza dos filtros e das partes plásticas externas para manter o seu bom funcionamento, foram feitas averiguações de voltagem e Amperagem das máquinas para garantir o seu funcionamento e evitar problemas.	Nº 164209	GUARITA CAMPUS DE MONTE ALEGRE



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
COORDENAÇÃO DE MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA

06	.SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA SPLIT DE 30.000 BTUS AGRATTO – Foi realizado uma manutenção paliativa das centrais dessas salas com limpeza dos filtros e das partes plásticas externas para manter o seu bom funcionamento, foram feitas averiguações de voltagem e Amperagem das máquinas para garantir o seu funcionamento e evitar problemas.	Nº 162604	SALA 101CAMPUS DE MONTE ALEGRE
07	.SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA SPLIT DE 30.000 BTUS AGRATTO – Foi realizado uma manutenção paliativa das centrais dessas salas com limpeza dos filtros e das partes plásticas externas para manter o seu bom funcionamento, foram feitas averiguações de voltagem e Amperagem das máquinas para garantir o seu funcionamento e evitar problemas.	Nº 162597	SALA 112 CAMPUS DE MONTE ALEGRE
08	.SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA SPLIT DE 30.000 BTUS AGRATTO – Foi realizado uma manutenção paliativa das centrais dessas salas com limpeza dos filtros e das partes plásticas externas para manter o seu bom funcionamento, foram feitas averiguações de voltagem e Amperagem das máquinas para garantir o seu funcionamento e evitar problemas.	Nº 162596	SALA 113 CAMPUS DE MONTE ALEGRE
09	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO BANHEIRO MASCULINO TÉRREO – Foi efetuado uma manutenção corretiva em uma das pias do banheiro, pois o sistema de ralo sifonado oque apresentava vazamento, foi feita a desmontagem e substituição do sifão e sanou o vazamento.	Sem Patrimônio	BANHEIRO MASCULINO TÉRREO CAMPUS DE MONTE ALEGRE
10	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO BANHEIRO MASCULINO TÉRREO – Foi efetuado uma manutenção corretiva no sistema de descarga dos miqui tórios por esta engatando e vazando água, foi feito uma limpeza e lubrificação dos componentes, e o sistema apresentou seu bom funcionamento.	Sem Patrimônio	BANHEIRO MASCULINO TÉRREO CAMPUS DE MONTE ALEGRE
11	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO BEBEDOURO – Foi feito a manutenção corretiva em um bebedouro de 250 litros devido as torneiras estarem enferrujadas e troca foi feito a troca de 04 torneiras e 04 flanges e feito a manutenção preventiva lavagem da área interna e externa.	Nº 142071	CAMPUS DE MONTE ALEGRE
12	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO BEBEDOURO – Foi feito a manutenção preventiva e corretiva de um bebedouro acessível sendo feito a regulagem da água e troca de 01 torneira e lavagem do filtro e da área externa.	Nº 128333	CAMPUS DE MONTE ALEGRE
13	SERVIÇO DE LIMPEZA NO VEICULO DA UNIVERSIDADE – Foi efetuado uma limpeza externa e higienização interna do veículo oficial do campus uma caminhonete do tipo L200 Triton Sport GL da marca Mitsubshi	Nº 132300	VEICULO OFICIAL CAMPUS DE MONTE ALEGRE
14	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA – Foi realizada a troca de 02 refletores no prédio, para iluminação da área externa onde fica a academia e parquinho, foi feita a fixação	Sem Patrimônio	ÁREA EXTERNA CAMPUS DE MONTE ALEGRE



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
COORDENAÇÃO DE MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA

	dos suportes e a ligação elétrica dos mesmos na rede que liga os demais refletores da área		
15	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA SPLIT DE 9.000 BTUS ÉLGIN – Foi realizado um serviço de manutenção corretiva a mesma não estava gelando, fiz a verificação e constatei que o capacitor do compressor estava danificado, realizei a substituição do capacitor e testes de voltagem, Amperagem e pressão do fluido refrigerante e constatei o perfeito funcionamento	Nº 128470	SECRETARIA ADMINISTRATIVA CAMPUS DE MONTE ALEGRE
16	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA – Foi realizado uma manutenção corretiva em um fogão da copa por apresenta vazamento de gás, fiz alguns testes para identificação do local do vazamento, constatei que o registro do botijão estava danificado ocasionando o vazamento, fiz a troca e o problema foi resolvido.	Sem Patrimônio	COPA CAMPUS DE MONTE ALEGRE
17	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO – Foi finalizado o serviço de manutenção corretiva em um carrinho de mão de propriedade do campus, o mesmo estava com pneu furado, em conjunto com a equipe da Nacional que adquiriram as matérias necessários foi feita a troca do pneu e câmara de ar e lubrificação do eixo de rotação.	Sem Patrimônio	CAMPUS DE MONTE ALEGRE
18	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO – Foi realizado uma manutenção corretiva em uma cadeira de rodas do campus doada pela proges, a mesma estava com pneu furado, fiz a desmontagem e constatei que a câmara de ar estava sem serventia, a direção fez a aquisição da mesma e eu fiz a troca para finaliza a manutenção e deixa em funcionamento,	Nº 120157	CAMPUS DE MONTE ALEGRE
19	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO – Foi realizado a instalação de duas faixas de divulgação dos PSR da universidade, foram colocados na entrada dos prédios, foram feitas as furações e fixado com buchas para garantir que fossem presas ao muro.	Sem Patrimônio	CAMPUS DE MONTE ALEGRE
20	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA – Foi realizada a instalação de fiação elétrica e conduíte elétrico para fazer a alimentação do local onde está sendo implantado o projeto, foi feita a passagem da fiação da caixa de passagem elétrica do prédio até o local das instalações do projeto.	Sem Patrimônio	PROJETO AQUAPÔNIA CAMPUS DE MONTE ALEGRE
21	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PORTA – Foi feito a instalação corretiva na porta do refeitório das antigas instalações da mix, pois a mesma não estava fechando, fiz a retirada do engenho de fechadura fiz uma lubrificação e rebaixe do buraco de encaixa da fechadura, e mesma apresentou seu perfeito funcionamento	Sem Patrimônio	PROJETO AQUAPÔNIA CAMPUS DE MONTE ALEGRE
22	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VISTORIA – Foi realizado uma vistoria no funcionamento dos equipamentos dos de refrigeração, luminárias, dos dois prédios para levantar demandas e garantir o perfeito funcionamento dos mesmos, no prédio 02 fiz testes no bloco de secretárias por não estarem	Sem patrimônio	CAMPUS DE MONTE ALEGRE



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
COORDENAÇÃO DE MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA

sendo usados ainda, fiz a medição da amperagem de todos o equipamento sem simultânea no QGBT..

Relatório de Serviço de Manutenção de Central de ar Campus de Oriximiná referente mês de período Janeiro 01/01/25 a 31/01/25

01	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA – Foi realizado a manutenção no quadro da bomba de encher água, pois o mesmo não estava funcionando foi realizado a limpeza nos contatos da chave liga e desliga e na contatora ..	Sem Patrimônio	CAMPUS DE ORIXIMINÁ
02	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VENTILADORES – Foi realizado a manutenção preventiva nos ventiladores, foi realizado a remoção e realizado a manutenção desmontando e fazendo a limpeza com o produto e com sabão foi finalizado com a montagem dos ventiladores e a instalação..	Sem Patrimônio	ÁREA DA CANTINA CAMPUS DE ORIXIMINÁ
03	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA – Foi realizado a verificação da estufa que não estava funcionando. Foi identificado que tinha dá um curto circuito e queimado o fusível foi realizado a troca do fusível e a troca do plugue estavam queimado primeiramente foi realizado a solda de um caso em cima do fusível para poder finalizar a ligação da estufa.	Sem Patrimônio	LÁBIO 02 CAMPUS DE ORIXIMINÁ
04	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA BANHEIRO – Foi realizado ao desentupimento do mictório, de início foi jogado o produto para desentupir mas o mesmo desentupiu então foi realizado a remoção para fazer o desentupimento fora do local onde feito a passagem do produto novamente e dando o jato para sair as secreções que estava dentro do mictório feito o desentupimento foi realizado a limpeza e instalado novamente.	Sem Patrimônio	BANHEIRO MASCULINO CAMPUS ORIXIMINÁ
05	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA ELÉTRICA – Sala de aula 04 foi realizado a troca de uma tomada de início foi feito a remoção da tomada que estava quebra e instado a nova no seu lugar .	Sem Patrimônio	SALA 02 CAMPUS ORIXIMINÁ
06	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA – Foi realizado a troca de um interruptor de lâmpada foi realizado a remoção do que não estava funcionando e instalando um outro novo novamente.	Sem Patrimônio	CASA DO ALOJAMENTO CAMPUS ORIXIMINÁ
07	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA SPLIT DE 18.000 BTUS ARFREE – Central estava com vazamento de água para dentro do laboratório, foi realizado a limpeza no dreno e realizado o desentupimento.	Nº 157042	LÁBIO 02 CAMPUS ORIXIMINÁ
08	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VASO SANITÁRIO – Foi realizado a passagem de rejunte nas laterais do vaso sanitário, pois pelas laterais estava retornando o odor da fossa	Sem Patrimônio	BANHEIRO MASCULINO CAMPUS ORIXIMINÁ



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
COORDENAÇÃO DE MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA

09	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO BANHEIRO FEMININO – Foi realizado a passagem de rejunte nas laterais do vaso sanitário, pois pelas laterais estava retornando o odor da fossa e estava solto também o vaso foi feito o aperto dos parafusos.	Sem Patrimônio	BANHEIRO FEMININO CAMPUS ORIXIMINÁ
10	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA SPLIT DE 18.000 BTUS CONSUL – Central não estava ligando nada foram realizados os testes nos quadros de distribuição de energia, mas os mesmos estavam todos normais, ao verificar a ligação na parte do condensador foi identificado que tinha um cabo de alimentação rompido , então foi realizado a religação e colocado a central para funcionar novamente..	Nº 117655	LÁBIO 01 CAMPUS ORIXIMINÁ
11	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA – Foi feito a troca de 05 lâmpadas que estavam queimas da sala de aula 02 e Lábio 01.	Sem Patrimônio	SALA DE AULA 02 E LÁBIO 01 CAMPUS ORIXIMINÁ
12	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO – Foi realizado a instalação de um equipamento do laboratório, início foi realizado o furo com a zera copo e em seguida realizado a instalação dos tubos para a drenagem da água.	Sem Patrimônio	LÁBIO 03 CAMPUS ORIXIMINÁ
13	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA – Foi a instalação elétrica pra a ligação do equipamento, pois a tomada que tinha lá era 220v foi feito a mudança para o 127v.	Sem Patrimônio	LÁBIO 03 CAMPUS DE ORIXIMINÁ
14	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO – Foi realizado a retirada de 12 grades para o pessoal da limpeza realizarem as limpezas nas janelas e nas grades, quando eles finalizaram foi realizado a instalação das grades novamente.	Sem Patrimônio	CAMPUS DE ORIXIMINÁ
15	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA – Biotério foi realizado a troca de um interruptor de lâmpada que não estava funcionando devido está com crosta nas conexões e foi realizado também a troca de uma lâmpada.	Sem Patrimônio	BIOTÉRIO CAMPUS DE ORIXIMINÁ
16	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO – Foi realizado a troca de 4 lâmpadas que estavam queimadas	Sem Patrimônio	CORREDOR PRÓXIMO A SECRETARIA CAMPUS ORIXIMINÁ
17	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO – Foi realizado a troca do disjuntor onde fica ligado a autoclave, pois o q tinha lá era inferior a Amperagem do equipamento e o mesmo ficava desligando, então foi feito a substituição do mesmo ..	Sem Patrimônio	LÁBIO 02 CAMPUS DE ORIXIMINÁ
18	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO – Foi realizado a instalação de um espelho na sala da diretora.	Sem Patrimônio	SALA DA DIRETORA CAMPUS DE ORIXIMINÁ

**Relatório de Serviço de Manutenção de Central de ar Campus de Alenquer referente mês de Janeiro no período
01/01/25 a 31/01/25**

01	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA SPLIT DE 24.000 BTUS ELGIN – Foi feito a manutenção preventiva	Nº 128477	BIBLIOTECA CAMPUS DE ALENQUER
----	---	-----------	----------------------------------



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
COORDENAÇÃO DE MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA

	completa lavagem da evaporadora e condensadora verificação de vazamento de gás e troca da fiação finalizando o serviço com napa e esponjoso.		
02	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO BANHEIRO ACESSÍVEL – Alça do suporte banheiro estava arrancada foi feito a recolocação usando parafuso e buchas.	Sem Patrimônio	BANHEIRO ACESSÍVEL CAMPUS DE ALENQUER
03	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA SPLIT DE 24.000 BTUS ELGIN – Foi feito a manutenção preventiva completa lavagem da evaporadora e condensadora verificação de vazamento de gás e troca da fiação finalizando o serviço com napa e esponjoso.	Nº 128476	BIBLIOTECA CAMPUS DE ALENQUER
04	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA – Foi feito a troca de 05 lâmpadas que estavam queimadas na área do corredor do 2º piso	Sem Patrimônio	CORREDOR DO 2º PISO CAMPUS DE ALENQUER
05	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO – Um grande buraco se formou na entrada do campus estava acumulando lama foi colocado atero e piçarra usando carrinho de mão, pá e enxada para nivelar o buraco.	Sem Patrimônio	CAMPUS DE ALENQUER
06	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - Foi feita a lavagem da caminhonete Triton do campus por dentro e por fora usando a jato.	Sem Patrimônio	CARRO DA UNIVERSIDADE CAMPUS DE ALENQUER
07	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PORTA – A porta estava esbarrando no chão quando abria, foi feito a retirada da porta e recolocação da dobradiça para subir um pouco a porta.	Sem Patrimônio	BIBLIOTECA CAMPUS ALENQUER
08	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA – Foi feito a troca de 04 lâmpadas que estavam queimadas.	Sem Patrimônio	BANHEIRO FEMININO TERCEIRO PISO CAMPUS ALENQUER
09	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA SPLIT DE 9.000 BTUS ELGIN – Foi feito a troca de local da parte de drenagem da central da guarita foi feito um buraco na parede e feito toda a parte de drenagem com a troca dos esponjosos e das napsas.	Nº 128466	GUARITA CAMPUS DE ALENQUER
10	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ÉLETRICA – Foi feito a troca de 05 lampas de led no banheiro feminino	Sem Patrimônio	BANHEIRO FEMININO TÉRREO CAMPUS ALENQUER
11	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA – Banheiro apresentava vazamento de água foi feito a regulagem da boia para conter o vazamento.	Sem Patrimônio	BANHEIRO FEMININO 4º ANDAR CAMPUS DE ALENQUER
12	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO LAGE – Foi verificado que a laja estava com infiltração e o telhado com vazamento de goteiras foi feito aplicado manta liquida na lage e manta asfáltica no telhado	Sem Patrimônio	CAMPUS DE ALENQUER



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
COORDENAÇÃO DE MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA

13	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA – A pia do banheiro apresentava vazamento de água foi feito a troca do seu sifão que estava rompido.	Sem Patrimônio	SALA DOS SERVIDORES CAMPUS DE ALENQUER
14	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA – Devido quedas de energia foram verificadas que as lâmpadas do hall de entrada do prédio estavam queimadas foi feito a troca de 08 lâmpadas fluorescentes por lâmpadas de led.	Sem Patrimônio	HALL DE ENTRADA DO PRÉDIO CAMPUS ALENQUER
15	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PORTA – A porta estava avariando foi tirada a porta de madeira e reposicionar as dobradiças para reforçar e alinhar a porta.	Sem Patrimônio	SALA DA GUARITA CAMPUS DE ALENQUER
16	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO – O portão de entrada da universidade estava tendo dificuldade para abrir devido os trilhos estarem duros foi passado graxa nas rodilhas do portão para melhorar a mobilidade.	Sem Patrimônio	PORTA DE ENTRADA CAMPUS DE ALENQUER

Relatório de Serviço de Manutenção de Central de ar Campus de Óbidos referente mês de Janeiro no período 01/01/25a 31/01/25

01	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA – Foi feito a troca de 06 lâmpadas queimadas e 03 plafon que estavam quebrados.	Sem Patrimônio	CAMPUS DE ÓBIDOS
02	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO BANHEIRO - O vso do banheiro apresentava vazamento de água foi feito a verificação e seu engate estava quebrado foi feito a troca.	Sem Patrimônio	CAMPUS DE ÓBIDOS
03	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO – Devido as chuvas o mato próximo a rampa que dá acesso à universidade está muito grande foi feito uma capina no local.	Sem Patrimônio	CAMPUS DE ÓBIDOS
04	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO – Foi feito uma lavagem no carro da universidade tanto na área interna quanto na externa.	Sem Patrimônio	CAMPUS DE ÓBIDOS
05	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA – Foi feito a troca de 03 lâmpadas que estavam queimadas no banheiro masculino-	Sem Patrimônio	CAMPUS DE ÓBIDOS
06	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA SPLIT DE 24.000 BTUS ELETROLUX – Foi feito a limpeza de 02 condensadora e troca da napa e esponjoso.	Nº114033/114041	SALA DE AULA 02 CAMPUS DE ÓBIDOS
07	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA SPLIT DE 24.000 BTUS ELETROLUX – Foi feito a limpeza de 02 condensadora e troca da napa e esponjoso.	Nº 114039/114036	AUDITÓRIO CAMPUS DE ÓBIDOS
08	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO LIMPEZA DE RAMPAS E ESCADAS – Foi feito limpeza nas escadas e calçadas que ficam na área externa entre o bloco 2 e bloco 3.	Sem Patrimônio	CAMPUS DE ÓBIDOS



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
COORDENAÇÃO DE MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA

09	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PORTA - Foi feito reparos na porta do almoxarifado, pois a mesma estava apresentando problema ao fechar.	Sem Patrimônio	ALMOXARIFADO CAMPUS DE ÓBIDOS
10	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA SPLIT DE 24.000 BTUS - Serviços realizados: foi feito limpeza nos filtros de ar das evaporadoras citadas acima, pois os mesmos estavam sujos.	Nº 114040/114042/11 4033/114036/1140 39/	CAMPUS DE ÓBIDOS
11	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO – Foi feito limpeza em 20 pafon e 40 lâmpadas da biblioteca, pois os mesmos estavam sujos.	Sem Patrimônio	BIBLIOTECA CAMPUS DE ÓBIDOS
12	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO – Foi feito fixação de 03 lâmpadas de emergência que fica no corredor do bloco 3.	Sem Patrimônio	BLOCO 03 CAMPUS DE ÓBIDOS
13	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO – Foi feito troca de 06 lâmpadas na sala 3, pois as mesmas estavam queimadas.	Sem Patrimônio	SALA 06 CAMPUS DE ÓBIDOS
14	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - Foi feito concerto de 4 cadeiras que estavam apresentando defeitos.	Sem Patrimônio	CAMPUS DE ÓBIDOS
15	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA SPLIT DE 12.000 BTUS ELETROLUX – Foi feito a manutenção preventiva completa foi feito recolhimento do gás foi feito a retirada da central limpeza da condensadora e evaporadora feito o processo de vácuo e carga de gás finalizando a devolução da central e acabamento com napa e esponjoso.	Nº 119254	COORDENAÇÃO TÉCNICA DE INFORMÁTICA CAMPUS DE ÓBIDOS
16	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA SPLIT DE 9.000 BTUS COMFEE – Foi feito a manutenção preventiva completa foi feito recolhimento do gás foi feito a retirada da central limpeza da condensadora e evaporadora feito o processo de vácuo e carga de gás finalizando a devolução da central e acabamento com napa e esponjoso.	Nº 156742	SALA DA COMUNICAÇÃO CAMPUS DE ÓBIDOS

Relatório de Serviço de Manutenção de Central de ar Campus de Juruti referente mês de Janeiro no período 01/01/25 a 31/01/25

01	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VENTILADOR – Realizado a troca do ventilador da área de convivência dos alunos. Passei o suporte de um para outro. A troca foi realizada, devido o ventilador está travado e o rolamento está danificado.	Sem Patrimônio	ÁREA DE CONVIVÊNCIA CAMPUS DE JURUTI
02	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA SPLIT DE 30.000 BTUS CARRIER – Foi feito a manutenção preventiva completa foi feito recolhimento do gás foi feito a retirada da central limpeza da condensadora e evaporadora feito o processo de vácuo e carga de gás finalizando a devolução da central e acabamento com napa e esponjoso.	Nº 131255	ADMINISTRATIVO CAMPUS DE JURUTI
03	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO BANHEIRO – Banheiro apresentando problema de vazamento feito a verificação e	Sem Patrimônio	BANHEIRO UNISEX CAMPUS DE JURUTI



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
COORDENAÇÃO DE MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA

	detectado que o sifão estava rompido foi feito a troca.		
04	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA SPLIT DE 12.000 BTUS CONFEE – Foi feito a manutenção preventiva completa foi feito recolhimento do gás foi feito a retirada da central limpeza da condensadora e evaporadora feito o processo de vácuo e carga de gás finalizando a devolução da central e acabamento com napa e esponjoso.	Sem Patrimônio	SALA DA DIREÇÃO CAMPUS DE JURUTI
05	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PORTA - Relatado que A porta do banheiro feminino, estava com defeito, verifiquei os possíveis problemas e vi que o pino debaixo da porta estava fora do encaixe, encaixei novamente e o problema foi resolvido.	Sem Patrimônio	BANHEIRO FEMININO CAMPUS DE JURUTI
06	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA – Relatado que estava vazando água no cano atrás do anexo. Como não tinha tubo o suficiente, fiz duas emendas pra realizar o conserto do vazamento, e o problema foi resolvido .	Sem Patrimônio	CAMPUS DE JURUTI
07	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA - Relatado que os vasos do banheiro masculino estavam todos com vazamento, verifiquei os possíveis problemas, vi que os parafusos da caixa estavam solto, apertei. E o problema de dois foi resolvido.	Sem Patrimônio	BANHEIRO MASCULINO CAMPUS DE JURUTI
08	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO INSTALAÇÃO – Foi feito a instalação de um quadro branco sendo utilizado buchas e parafuso.	Sem Patrimônio	LABORATÓRIO DE MINÉRIO CAMPUS DE JURUTI
10	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - Foi feito a desinstalação de todos os extintores para serem trocados devido estarem vencidos.	Sem Patrimônio	CAMPUS DE JURUTI
11	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PINTURA – Foi feito a pintura da barra fixa instalada na academia.	Sem Patrimônio	ÁREA EXTERNA CAMPUS DE JURUTI
12	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - A porta estava encostando no chão fazendo barulho, tive que tirar a porta para desgastar a parte de baixo com a plaina, depois disso coloquei a porta A a mesma não está mais com barulho.	Sem Patrimônio	SALA DE AULA 02CAMPUS DE JURUTI
13	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA – Pia do banheiro apresentava entupimento fiz a lavagem dos 4 sifão das pias que estavam sujos fazendo com que entupisse e vazasse água no banheiro, Retirei eles e fiz a lavagem problema resolvido.	Sem Patrimônio	BANHEIRO MASCULINO CAMPUS JURUTI
14	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO BEBEDOURO ACESSÍVEL – Bebedouro estava apresentando vazamento de água foi feito a verificação e constatado que as mangueiras estavam rompidas foi feito a troca para conter o vazamento.	Sem Patrimônio	CAMPUS JURUTI



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
COORDENAÇÃO DE MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA

15	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA – Pia estava solta com vazamento de água devido o silicone está solto foi feito a retirada do silicone e colocado um novo para poder aguentar a pia novamente.	Sem Patrimônio	SALA DO MINÉRIO CAMPUS JURUTI
16	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO LAMPADAS DO CORREDOR – Realizei a limpeza das lâmpadas do corredor pós estava cheio de bicho de luz fazendo com que não iluminasse bem a área, total de 8 lâmpadas limpas	Sem Patrimônio	LAMPADAS DO CORREDOR CAMPUS JURUTI
17	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA – Teve um curto na sala de aula ao ligar um aparelho fazendo com que o DISJUNTOR queimasse, fiz a troca do disjuntor de 32 e está resolvido o problema.	Sem Patrimônio	LABORATÓRIO DE MICROSCOPIA CAMPUS DE JURUTI
18	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PORTA - Relatado que a fechadura da porta da sala dos professores, não estava fechando. Verifiquei os possíveis problemas e vi que o miolo da fechadura estava danificado, troquei com a porta da sala d9 banheiro interditado e o problema foi resolvido.	Sem Patrimônio	SALA DOS PROFESSORES CAMPUS DE JURUTI
19	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA SPLIT DE 18.000 BTUS ARFREE – Foi feito a manutenção preventiva completa lavagem da condensadora e evaporadora. Recolhimento de gás, retirada da central, desmontagem da central, limpeza e devolução da central finalizando o serviço com napa e esponjoso.	Nº 156715	SALA CAAM – JUR CAMPUS JURUTI

Relatório de Serviço de Manutenção de Central de ar Campus de Itaituba referente mês de Janeiro no período 01/01/25 a 31/01/25

01	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA SPLIT DE 36.000 BTUS ELGIN – Foi feito a manutenção preventiva completa foi feito recolhimento do gás foi feito a retirada da central limpeza da condensadora e evaporadora feito o processo de vácuo e carga de gás finalizando a devolução da central e acabamento com napa e esponjoso.	Nº 142553	SALA 01 CAMPUS DE ITAITUBA
02	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - Fiz a retirada da ornamentação de Natal, piscas, e os fios que foi feito a instalação pra ligar.	Sem Patrimônio	CAMPUS DE ITAITUBA
03	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA - Foi trocado 6 lâmpadas tubulares T8 led lights, do corredor do 4º andar, devido a queda de energia, as mesmas queimaram foi feito a troca.	Sem Patrimônio	4º PISO CAMPUS ITAITUBA
04	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA – Foi feito a manutenção da caixa da descarregar do vaso , do banho feminino do 3º andar, estava com vazamento na borracha do parafuso de fixação, fiz a limpeza e coloquei novamente, parou o vazamento.	Sem Patrimônio	BANHEIRO FEMININO 3º PISO CAMPUS ITAITUBA
05	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - Foi serrado o braço de 3	Nº 124238	CAMPUS ITAITUBA



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
COORDENAÇÃO DE MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA

	cadeiras de sala de aula, patrimônio n°124238, que não estava mais em uso, foi cortado pra ornamentação de vasos de planta.		
06	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA – Foi feito a troca de 3 lâmpadas tubulares T8 led, do térreo, porque estava queimado, está funcionando bem agora.	Sem Patrimônio	TÉRREO CAMPUS ITAITUBA
07	. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO BEBEDOURO ACESSÍVEL – Foi feito a manutenção corretiva troca das mangueiras que estavam com vazamento de água e a regulação nas conexões de pressão de água.	Nº 208317	4º PISO CAMPUS ITAITUBA
08	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PORTA - Foi feito a troca da fechadura da porta da copa e regulado, essa porta tava com dificuldade pra fechar, ficou funcionando normal!	Sem Patrimônio	COPA CAMPUS ITAITUBA
09	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - Foi colocado no quarto andar do prédio, um registro de 25 mm no cano de água dos bebedouros, pra facilitar a manutenção dos mesmos. Não tinha registro para fecha a água e toda vez que estourava, era preciso fechar o registro geral pra fazer os reparos.	Sem Patrimônio	4º PISO CAMPUS ITAITUBA
10	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - Foi desmontado a fechadura do armário, patrimônio n° 125173 , do laboratório multidisciplinar, para tira o pedaço da chave que quebrou dentro, após retirada, foi montado novamente a fechadura.	Nº125173	LABORATÓRIO MULTIDISCIPLINAR CAMPUS ITAITUBA
11	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - Foi instalado uma chave de partida automática e manual, para acionar a bomba de recalque que fica no almoxarifado interno, para encher a caixa d'água.	Sem Patrimônio	CAMPUS ITAITUBA
12	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA SPLIT DE 9.000 BTUS ELGIN – Foi feito a manutenção preventiva a central foi desmontada pra fazer a manutenção, lavada com água e sabão e logo em seguida secada e montada, estava suja. Foi trocado capacitor do ventilador da condensadora porque estava com a ventilação fraca. Foi feito a mudança de local da central devido a ventilação dela jogava em cima do vidro e embaça, prejudicando a visibilidade dos vigilantes. Foi feito os furos na parede pra colocar o suporte da evaporadora, colocado buchas 8 , e feito furo pra passagem dos canos e dreno Feito furo pra colocar o suporte da condensadora,4 buchas n 10.Instalação ficou boa e esta gelando bem.	Sem Patrimônio	GUARITA CAMPUS ITAITUBA
13	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO – Foi feito a instalação de um quadro de aviso, na parede da sala dos professores, que fica no quarto andar do prédio!	Sem Patrimônio	SALA DOS PROFESSORES CAMPUS ITAITUBA
14	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - Foi tapado os furos na parede da guarita, esses furos era da central que foi instalado na outra parede da guarita.	Sem Patrimônio	GUARITA CAMPUS DE JURUTI